



LT系列温度计

— 使用说明书

LT-02型便携式表面温度计

LT-06型便携式铝水温度计

LT-10型温度仪表校验仪

沈阳天星

目 录

LT-02 型便携式表面温度计.....	1
LT-06 型便携式铝水温度计.....	4
LT-10 型温度仪表校验仪.....	6
温度显示表.....	8

使用说明书

LT-02 型便携式表面温度计

1. 用途

LT-02 型表面温度计由 TM101 型温度显示表和双针式热电偶探头组成，用于测量各种金属材料的表面温度，特别适于在铝加工行业测量铝棒或型、板、管等材料的表面温度。

2. 主要技术参数

探头型号：标准 K 型热电偶

测量范围：0~800℃

测量精度：±1%±1℃

分辨率：1℃

环境温度：0~50℃

电 源：6F22 型 9V 干电池一节

显示表尺寸：70mm×110mm×20mm

探头长度：250mm

探头直径：Φ 32mm

偶丝直径：Φ 3.2mm

重 量：约 0.6kg

3. 操作方法

3.1. 将探头插头插入显示表下方的插孔内。

3.2. 将电源开关拨到“ON”位置。

便携式温度计

3.3. 持手柄稍加力，使两个测针同时接触到被测件表面。只要两测针与被测件接触良好，显示窗上就可立刻显示出稳定的表面温度值。

3.4. 测量结束后关闭电源。

4. 探头说明

通常的热电偶都是将两种偶丝材料焊接在一起的，焊点就是感温点。而双针式热电偶的偶丝（测针）则是分离的。测温时两工作端（偶针尖）借助于被测件的导电性实现偶丝间的电气连接，其作用等同于将两个偶丝焊到一起。因此，这种探头适用于测量铜、铝、钢等金属材料的表面温度，并且要求被测件表面无锈、无涂层、导电良好。

双针式探头具有如下特点：

4.1. 速度快。由于测针直接接触金属表面，热电偶工作端可立刻达到热平衡，只要保证接触良好，在1~2秒钟内即可得到稳定的温度测量值。

4.2. 精度高。因高温物体表面的温度梯度很大，而弹簧片式表面温度计的感温点距物体表面约有0.2mm的距离。传导来的温度要比物体表面的真实温度偏低。双针式探头的感温点就在物体表面，其距离为零。因此它的测量值更精确。

4.3. 寿命长。这种探头无易损件，有效地解决

便携式温度计

了老式探头簧片易折断的问题，使用寿命大大延长。当探头已经使用很久，测针已经磨钝时，只要自行将测针磨尖便可继续使用。

显示表只是在正常测量时显示被测件的表面温度，在没有插入探头或已插入探头没有测量、探头断线、测针接触不良时都显示“1”。

LT-06 型便携式铝水温度计

1. 用途

LT-06 型铝水温度计由 TM101 型温度显示表、热电偶和保护管三部分组成，专门用于测量铝水温度。

2. 主要技术参数

探头型号：标准 K 型热电偶

测量范围：0~800℃

测量精度：±1%±1℃

分辨率：1℃

环境温度：0~50℃

电源：6F22 型 9V 干电池一节

显示表尺寸：70mm×110mm×20mm

探头尺寸：直径Φ8mm，长度1.0m、1.5m、2.5m 任选。

保护管尺寸：Φ16×310mm

重量：约 1kg

3. 操作方法

3.1. 将探头拉直，必要时可用木棒轻轻敲击。

将探头前端插入保护管内，注意要插到底。将保护管的顶丝旋紧。

3.2. 将探头插头插入显示表下方的插孔内。

3.3. 将电源开关拨到“ON”位置。

3.4. 将探头插入铝水中 150~200mm，待显示表读数稳定下来后读取铝水温度值。

3.5. 测量结束后关断电源。

LT-06 型便携式铝水温度计

1. 用途

LT-06 型铝水温度计由 TM101 型温度显示表、热电偶和保护管三部分组成，专门用于测量铝水温度。

2. 主要技术参数

探头型号：标准 K 型热电偶

测量范围：0~800℃

测量精度：±1%±1℃

分辨率：1℃

环境温度：0~50℃

电源：6F22 型 9V 干电池一节

显示表尺寸：70mm×110mm×20mm

探头尺寸：直径Φ8mm，长度 1.0m、1.5m、2.5m 任选。

保护管尺寸：Φ16×310mm

重量：约 1kg

3. 操作方法

3.1. 将探头拉直，必要时可用木棒轻轻敲击。

将探头前端插入保护管内，注意要插到底。将保护管的顶丝旋紧。

3.2. 将探头插头插入显示表下方的插孔内。

3.3. 将电源开关拨到“ON”位置。

3.4. 将探头插入铝水中 150~200mm，待显示表读数稳定下来后读取铝水温度值。

3.5. 测量结束后关断电源。

4. 保护管说明

由于熔融状态的铝水腐蚀性极强，众多的金属、非金属及其化合物都会被腐蚀，因此铝水测温一直是一个没有得到很好解决的问题。

针对上述情况，我所研制了一种金属陶瓷保护管。它既有金属质地坚硬、耐冲击的特点，又有陶瓷化学性质稳定、极耐铝水腐蚀的特点。这种保护管材料在铝水中只有极轻微的腐蚀，适用于间断式测量的场合。用于便携式铝水温度具有较高的使用寿命。

当保护管快要蚀穿时，应及时更换，以免将热电偶损坏。备用的保护管可在制造厂购买。

此外，本所还研制了一种更耐铝水腐蚀的复合陶瓷保护管。它重量较轻、稍脆，与铝水不发生任何化学反应，可长期连续浸泡在铝水中而不被腐蚀。可用于探头相对静止、不被碰撞及需要长期连续测温的场合。例如铝水流槽、中间箱、保温炉等。

5. 探头说明

插入探头前，显示窗显示为“1”，插入探头后显示为室温，当插入探头后显示仍为“1”时，说明探头已经损坏。

热电偶探头可以弯曲或拉直，并可用木棒轻轻敲击，但在此过程中切不可过分扳动手柄，否则将使手柄损坏。

LT-10型温度仪表校验仪

1. 用途

LT-10型温度仪表校验仪可输出稳定的0~50mV标准电压信号。用于模拟K型热电偶的输出。用于校验与之配套的温度显示仪表。该仪表体积小巧，携带方便，十分便于对温度仪表进行现场校验。

2. 主要技术参数

输出电压：0~50mV

输出精度：0.5%±0.1mV

分辨率：0.1mV

调节方式：电位器调节

外形尺寸：70mm×110mm×20mm

重量：150g

3. 操作方法

- 3.1. 用连接线将校验表与温度表相连，并注意正负极不要接错。
- 3.2. 分别将两块表的电源开关置于“ON”位置。并等待1分钟。
- 3.3. 参照附表，选取一个温度值（例如500℃），记下与之对应的电压值（20.65mV，取20.6mV）。调校验表上的电位器，使其显示值为20.6mV。此时待校仪表显示的数值应是上述温度值与室温值之和（室温为

便携式温度计

18℃时，显示值应为518℃)。

3.4. 依照上述方法可选取多个温度点，对待校仪表进行校验。校验过的温度表显示值如超过误差范围，就应重新调校或送去维修。

3.5. 校验结束后应关闭电源。

附表：K型热电偶热电势表

温度℃	热电势mV	温度℃	热电势mV
0	0.00	550	22.78
100	4.10	600	24.90
150	6.13	650	27.03
200	8.13	700	29.13
250	10.15	750	31.22
300	12.21	800	33.29
350	14.30	900	37.33
400	16.40	1000	41.27
450	18.51	1100	45.10
500	20.65	1200	48.81

温度显示表

1. TM101 型温度显示表

TM101 型温度显示表，是专门为配接 K 型热电偶而设计的。显示器采用三位半液晶显示器。

初次测量时，在探头插头插入显示表插孔后应等待 1~2 分钟，待插头和插座实现热平衡后再进行测量。因为插座与仪表内部的温度冷端补偿器有热接触，如果插头与插座没有实现热平衡则会引入一定的测量误差。

显示表有电池欠压提示功能。当电池电压过低时，显示窗左上角会显示“LOBAT”。此时应在半小时内更换电池，以免因仪表工作不正常而造成过大的测量误差。

仪表长期不使用时应取出电池，以免电池漏液污损仪表。

2. TM102 型温度显示表

TM102 型温度显示表是为配接 Pt100 型铂电阻测量探头而设计的。显示器是 3 位半液晶显示器。

显示表有电池欠压提示功能。当电池电压过低时，显示窗左上角会显示“LOBAT”。此时应在半小时内更换电池，以免因仪表工作不正常而造成过大的测量误差。

仪表长期不使用时应取出电池，以免电池漏液污损仪表。

110011

沈阳天星试验仪器有限公司

地址：沈阳市浑南区文渊街17-1号

电话：(024) 24200002

传真：(024) 24230008

邮编：110168

<http://www.tianxing.com.cn>

E-mail:sales@tianxing.com.cn